


Ohje varmuuskopiontiin ja sisäisen muistin tyhjennykseen GFX- ja TMX näytöissä


Tämän ohje opastaa miten varmuuskopioidaan ja poistetaan tietoja (esim. pelto- ja maalaustieto) Precision IQ:ssa (GFX & TMX näytöt).

Tietojen varmuuskopiointi


Liitä USB-muisti näytön USB-porttiin. Käynnistä näyttö ja avaa Precision IQ. Valitse **Tiedonsiirto**



Valitse **Transfer** ja ne tiedostot mitkä haluat varmuuskopioida. Suosittelemme että teet varmuuskopion **Ajoneuvoista (Koneet), Työlaiteista ja Pelloista**. Tarvittaessa voit myös tehdä varmuuskopion muista tiedostoista. Kun olet valinnut kopioitavat tiedostot valitse **COPY**.




Näyttö ilmoittaa kun kopiointi on valmis. Hyväksy painamalla **OK**



Tietojen poisto

Kun haluat poistaa tietoja, esimerkiksi maalaustietoja valitse Precision IQ:n alkunäytössä **Tiedonsiirto** ja **Delete**. Valitse poistettavat tiedostot, esimerkiksi **Maalaustiedot (Tehtävät)** ja valitse **DELETE**



Hyväksy painamalla **OK**

